	Commune : <b>LURAIS</b>	Rivière : <b>La Creuse</b>	<b>1</b> Repère(s) sur le site
<h2 style="margin: 0;">Sanitaires du camping municipal</h2>			

**GÉNÉRAL**


---


**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** 23VCA\_VT\_S\_83      **Date de mise à jour :** 11/12/2023  
**Auteur :** SPC VCA



**GÉOLOCALISATION**


---

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.95472400 / Y: 46.70380800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 543752.04 / Y: 6624658.13  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.954724 / Y: 46.703808  
**Code Hydro:** L---0070      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>5 Mars 2006</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires :</b> Code laisse = 24 - Commentaire : Sous-sol du bâtiment des sanitaires inondé		


**GÉNÉRAL**


---

**Code :** 23VCA\_VT\_R\_83\_1      **Date de mise à jour :** 11/12/2023  
**Auteur :** SPC VCA



Photo du repère - auteur : SPC VT



**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008**


---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique