

Commune : **MÉRIGNY** | Rivière : **L' Anglin**  
**11 rue du Pont**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** 23VCA\_VT\_S\_93      **Date de mise à jour :** 11/12/2023  
**Auteur :** SPC VCA



**GÉOLOCALISATION**  
 ---  
**Coordonnées WGS84 :** X: 0.92499000 / Y: 46.63084400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 541268.12 / Y: 6616616.87  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.92499 / Y: 46.630844  
**Code Hydro:** L5--0190      **Rive de référence:** Non renseigné

**5 juin 2006**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Code laisse = 35 - Commentaire : 10 d'eau dans la maison au n°11

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Code :** 23VCA\_VT\_R\_93\_1      **Date de mise à jour :** 11/12/2023  
**Auteur :** SPC VCA



Photo du repère - auteur : SPC VT

**MARQUE**  
 ---  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008**  
 ---  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Vienne - Charente - Atlantique

**REPÉRAGE POST-CRUE - 23/08/2006**  
 ---  
**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m