

Commune: BOIS-GUILLAUME

Mur du hall d'entrée semi-enterré du 104 chemin de Clères.


Commentaires : Le Chemin de Clères à Bois-Guillaume/Mont-Saint-Aignan puis la rue Verte à Rouen sont des passages préférentiels qui concentrent les ruissellements.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: RDI76





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.09488372 / Y: 49.45745620

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561840.33 / Y: 6930338.62 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0948837 / Y: 49.4574562



04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202401031731

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76 23/10/2025

_ _ _ _ _ | | |

Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Bon

Pérennité: Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE RELEVÉS DE LAISSE EN LIEN

AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76