



Commune : **BOIS-GUILLAUME**

## Mur du hall d'entrée semi-enterré du 104 chemin de Clères.

**Commentaires :** Le Chemin de Clères à Bois-Guillaume/Mont-Saint-Aignan puis la rue Verte à Rouen sont des passages préférentiels qui concentrent les ruissellements.

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202212231456

**Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** RDI76



hall d'accès du cabinet médical

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09488372 / Y: 49.45745620

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561840.33 / Y: 6930338.62

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0948837 / Y: 49.4574562



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202401031731

**Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** RDI76

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE RELEVÉS DE LAISSE EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DDTM 76



Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical