



Commune : **BOIS-GUILLAUME**

## Escalier d'accès au 104 chemin de Clères

**Commentaires :** Escalier devant la porte d'entrée de l'immeuble.


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202401034752 **Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** RDI76



Escalier d'accès à la partie supérieure du 104 chemin de Clères

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09488767 / Y: 49.45741620

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561840.51 / Y: 6930334.17

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0948877 / Y: 49.4574162



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue sur la 1<sup>ère</sup> marche en partant du bas de l'escalier à 17 cm/sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202401035746

**Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** RDI76

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DDTM 76



dépôt de végétation sur la première marche (supérieure à 17 cm)