



Commune : **BOIS-GUILLAUME**

## Escalier d'accès au 104 chemin de Clères

**Commentaires** : Escalier devant la porte d'entrée de l'immeuble.


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands

**Code** : WEB\_S\_202401034752 **Date de mise à jour** : 23/10/2025

**Auteur** : RDI76



Escalier d'accès à la partie supérieure du 104 chemin de Clères

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 1.09488767 / Y: 49.45741620

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561840.51 / Y: 6930334.17

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0948877 / Y: 49.4574162



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Laisse de crue sur la 1<sup>ère</sup> marche en partant du bas de l'escalier à 17 cm/sol.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_202401035746

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : RDI76

23/10/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Oui

**État du repère** : Bon

**Pérennité** : Longue

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s)** : DDTM 76



dépôt de végétation sur la première marche (supérieure à 17 cm)