




Commune : BOIS-GUILLAUME

Escalier d'accès au 104 chemin de Clères

Commentaires : Escalier devant la porte d'entrée de l'immeuble.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202401034752 **Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** RDI76

Escalier d'accès à la partie supérieure du 104 chemin de Clères

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09488767 / Y: 49.45741620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561840.51 / Y: 6930334.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0948877 / Y: 49.4574162**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sur la 1 ere marche en partant du bas de l'escalier à 17 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401035746**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

23/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

dépôt de végétation sur la première marche (supérieure à 17 cm)

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76