

Commune : BOIS-GUILLAUME

Margelle dans garage au 138 chemin de Clères

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: RDI76





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09461271 / Y: 49.45776120 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561821.5 / Y: 6930373.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.0946127 / Y: 49.4577612

9

04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires: Laisse de crue à 9 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202401034039 Date de mise à jour :

Auteur : RDI76 23/10/2025



inondation jusqu'au haut de la margelle

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Bon Pérennité : Longue Repère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC

SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76