




Commune : MONT-SAINT-AIGNAN

Pilier du portail du 21 chemin de Clères

Commentaires : Pilier droit du portail (en faisant face à la maison).**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202401034227**Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** RDI76

portail d'entrée donnant sur la rue

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09407299 / Y: 49.45813280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561783.36 / Y: 6930415.3**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.094073 / Y: 49.4581328**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse de crue à 37 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401034540**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

23/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

Laisse de végétation sur le portail à 37 cm à partir du sol

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76