



Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN**

Pilier du portail du 21 chemin de Clères

Commentaires : Pilier droit du portail (en faisant face à la maison).


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202401034227 **Date de mise à jour** : 23/10/2025

Auteur : RDI76



portail d'entrée donnant sur la rue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09407299 / Y: 49.45813280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561783.36 / Y: 6930415.3

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.094073 / Y: 49.4581328



4 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse de crue à 37 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401034540

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76

23/10/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 76



Laisse de végétation sur le portail à 37 cm à partir du sol