




Commune : **ROUEN**

## Grille d'aération de cave au 96 rue verte

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202212231323 **Date de mise à jour :** 03/01/2024  
**Auteur :** RDI76



laisse de végétation sur grille d'aération cave

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09461818 / Y: 49.45595140  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561817.04 / Y: 6930171.71  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0946182 / Y: 49.4559514



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202401031810 **Date de mise à jour :** 22/10/2025  
**Auteur :** RDI76

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue



Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DDTM 76