



Commune : ROUEN

Grille d'aération de cave au 96 rue verte

1Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202212231323**Date de mise à jour :** 03/01/2024**Auteur :** RDI76

laisse de végétation sur grille d'aération cave

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09461818 / Y: 49.45595140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561817.04 / Y: 6930171.71**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0946182 / Y: 49.4559514**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401031810**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

22/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC
SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76