

Commune : ROUEN

# Porte de garage, au 109 rue Verte.


Commentaires : Porte de garage semi enterré au 109 rue Verte (cabinet médical)

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: RDI76





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.09453364 / Y: 49.45623410 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561811.67 / Y: 6930203.3 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0945336 / Y: 49.4562341



## 04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crue à 60 cm/sol.

Les réseaux d'eaux pluviales n'ont pas été en capacité d'absorber les pluies qui ont été d'une intensité extrême. Les réseaux ainsi saturés, le phénomène n'a fait que s'aggraver. Le ruissellement sur la voirie est alors devenu tellement intense qu'il est devenu très dangereux pour les piétons (un décès dans la rue Verte) comme pour les automobilistes.

### GÉNÉRAL

Code: WEB\_R\_202401042308

Date de mise à jour :

**Auteur :** RDI76 23/10/2025



**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Bon

Pérennité: Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC

SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76