

Commune : **BOIS-GUILLAUME** | **Mur dans hall d'entrée immeuble au n°30 Place du Coucou**

**Commentaires :** La porte qui donne accès au hall d'entrée est située à proximité immédiate de la pharmacie. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202212221445 **Date de mise à jour :** 23/10/2025  
**Auteur :** RDI76



Vue depuis la place.

**GÉOLOCALISATION**  
**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09543090 / Y: 49.45694520  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561878.63 / Y: 6930280.83  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** X: 1.0954309 / Y: 49.4569452

**4 juin 2022** Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée.

**GÉNÉRAL**  
**Code :** WEB\_R\_202401043946 **Date de mise à jour :** 22/10/2025  
**Auteur :** RDI76

**MARQUE**  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné



Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DDTM 76