




Commune : BOIS-GUILLAUME

## Mur dans hall d'entrée immeuble au n°30 Place du Coucou

**Commentaires :** La porte qui donne accès au hall d'entrée est située à proximité immédiate de la pharmacie.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202212221445**Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** RDI76

Vue depuis la place.

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.09543090 / Y: 49.45694520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561878.63 / Y: 6930280.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0954309 / Y: 49.4569452**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée.**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202401043946**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

22/10/2025



Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DDTM 76