



Commune : MONT-SAINT-AIGNAN

Porte garage au n°1 Rue de la Fraternité

1


Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202212223711 Date de mise à jour : 22/10/2025

Auteur : RDI76



Porte de garage donnant sur la rue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.08809091 / Y: 49.45829030

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561350.06 / Y: 6930443.31

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0880909 / Y: 49.4582903



04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace d'eau boueuse sur porte garage à environ 38 cm du sol.


GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401045324

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76

22/10/2025



Trace d'eau boueuse sur porte garage à environ 38 cm du sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Moyenne

PHEC : Non renseigné

État du repère : Bon

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76