

Commune: MONT-SAINT-AIGNAN


# Porte garage au n°1 Rue de la Fraternité

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: RDI76





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.08809091 / Y: 49.45829030

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561350.06 / Y: 6930443.31 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0880909 / Y: 49.4582903



## 04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation


**Commentaires :** Trace d'eau boueuse sur porte garage à environ 38 cm du sol.

## **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202401045324

Date de mise à jour :

**Auteur :** RDI76 22/10/2025



Trace d'eau boueuse sur porte garage à environ 38 cm du sol

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon Pérennité : Moyenne Repère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC

SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76