



Commune : MONT-SAINT-AIGNAN

## Muret extérieur du n°17 Chemin des Cottes (accès rue de la Fraternité)

1

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB\_S\_202401040235

Date de mise à jour : 04/01/2024

Auteur : RDI76



muret extérieur côté rue de la Fraternité

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.08838380 / Y: 49.45826440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561371.22 / Y: 6930439.91

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0883838 / Y: 49.4582644



04 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 19 cm/sol.

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202401040441

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76

23/10/2025



Laisse d'inondation à 19 cm du sol

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Longue

PHEC : Non renseigné

État du repère : Bon

Repère calculé : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : DDTM 76