

Commune: MONT-SAINT-AIGNAN

Sol du garage au n°16 chemin des Cottes

Repère(s) sur 1 le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code: WEB_S_202401041949 **Date de mise à jour : 23/10/2025**

Auteur: RDI76





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.08847459 / Y: 49.45783440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561376.65 / Y: 6930391.92 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.0884746 / Y: 49.4578344



04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires: Laisse de crue à 13 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202401042533

Date de mise à jour :

Auteur: RDI76 23/10/2025



13 cm à partir du sol du garage (témoignage habitant)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon

Pérennité: Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC

SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76