



Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN**

## Sol du garage au n°16 chemin des Cottes

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202401041949 **Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** RDI76



garage donnant sur la rue

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.08847459 / Y: 49.45783440

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561376.65 / Y: 6930391.92

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0884746 / Y: 49.4578344



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Laisse de crue à 13 cm/sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202401042533

**Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** RDI76

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DDTM 76



13 cm à partir du sol du garage (témoignage habitant)