




Commune : MONT-SAINT-AIGNAN

Sol du garage au n°16 chemin des Cottes

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202401041949 **Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** RDI76

garage donnant sur la rue

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.08847459 / Y: 49.45783440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561376.65 / Y: 6930391.92**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0884746 / Y: 49.4578344**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Laisse de crue à 13 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401042533**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

23/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

13 cm à partir du sol du garage (témoignage habitant)

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC
SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76