



Commune : MONT-SAINT-AIGNAN


Portail d'entrée du n°3 Allée du Cheval Blanc

Commentaires : Ruissellements provenant de la zone commerciale de la Vatine, provoquant inondation des sous-sols, érosion des bas-côtés en terre, charriage de déchets plastiques de la zone de stockage des déchets recyclables de La Vatine.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202212224342 **Date de mise à jour :** 22/10/2025**Auteur :** RDI76

Axe de ruissellement sur l'allée du Cheval Blanc

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09161578 / Y: 49.46849480**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561633.06 / Y: 6931572.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0916158 / Y: 49.4684948**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace de végétation sur portail piéton à 40 cm de hauteur de la margelle.

Vitesse d'écoulement puissante (érosion des bas côtés en terre, portail accès voiture arraché, témoignages, nombreux déchets plastiques provenant de la zone commerciale de la Vatine).

Sous-sol enterré inondé (environ 1m20 d'eau).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401045047**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

22/10/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

trace de végétation sur portail piéton à 40 cm de hauteur de la margelle

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 76