

Commune: MONT-SAINT-AIGNAN

# Sol du bas-côté, Route de Maromme, face au n°164


**Commentaires :** A proximité de l'allée du Cheval Blanc qui a subi des ruissellements et dans le prolongement du bassin de rétention qui a surversé


Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: RDI76





bande enherbée côté bassin de rétention

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.09205587 / Y: 49.46871810

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561665.57 / Y: 6931596.23 **Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0920559 / Y: 49.4687181



## 04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : Laisse de crue au sol à environ 40 cm du trottoir.

### **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202401042003

Date de mise à jour :

**Auteur :** RDI76 22/10/2025

axe de ruissellement sur la route de Maromme matérialisé par laisse de végétation sur bande enherbée

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon

Pérennité: Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC** 

SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76