



Commune : MONT-SAINT-AIGNAN


Talus de l'aire de stockage de l'Hypermarché, proximité Route de Maromme.

Commentaires : Aire de stockage externe des déchets recyclables (plastiques, cartons), accessible par la zone H de l'aire de stationnement ou par la route de Maromme

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202212220408**Date de mise à jour :** 22/10/2025**Auteur :** RDI76

vue d'ensemble

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09478878 / Y: 49.46898630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561864.4 / Y: 6931621.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0947888 / Y: 49.4689863**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Trace de végétation sur le talus, à mi-hauteur.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401052939**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

22/10/2025



Laisse de végétation sur la pelouse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76