



Commune : MECRINGES


Pont D20 - Amont rive droite

Rivière : Le Petit Morin

Commentaires : Laisse de végétaux au sol

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB_S_202401051102**Date de mise à jour :** 05/01/2024**Auteur :** rlavie

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.48412916 / Y: 48.86652020**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 735515.38 / Y: 6863052.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.4841292 / Y: 48.8665202**Code Hydro:** F62-0400**Rive de référence:** Droite**13 Janvier 2022**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **113.48 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401051401**Date de mise à jour :****Auteur :** rlavie

05/01/2024

MARQUE**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC SMYL - 21/01/2020****Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**NIVELLEMENT SPC SMYL - 13/01/2022****Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** SPC SMYL**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sur le tablier du pont au droit de la marque**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 115.540 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.060 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 113.48 m

Vue de la marque