



Commune : **CALAMANE**

## maison à l'angle de la rue du travail

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202401185610

Date de mise à jour : 18/01/2024

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.39193433 / Y: 44.52539110

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572220.7 / Y: 6382003.68

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3919343 / Y: 44.5253911



**10 juin 2010**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202401185718

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

18/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



auteur photo : DDT46