



Commune : BOISSIERES

Pont sur une voie communale dans le bourg

3

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202401233607

Date de mise à jour : 23/01/2024

Auteur : Éric Valette



auteur photo : commune de Boissières

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174



22 Juin 2023

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401233904

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

23/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL

Commentaires sur le nivellation : D'après la laisse relevée, le niveau atteint se situe entre les crues de 2010 et 2008.



auteur photo : DDT46



Commune : BOISSIERES

Pont sur une voie communale dans le bourg

3

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202401233607

Date de mise à jour : 23/01/2024

Auteur : Éric Valette



auteur photo : commune de Boissières

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174



10 Juin 2010

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401234340

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

23/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL

Commentaires sur le nivellation : D'après le témoignage, le niveau atteint est inférieur à celui des crues de 2023 et 2008.



auteur photo : Klaus Maronna



Commune : BOISSIERES

Pont sur une voie communale dans le bourg

3

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202401233607

Date de mise à jour : 23/01/2024

Auteur : Éric Valette



auteur photo : commune de Boissières

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174



10 Juin 2008

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401234920

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

23/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL

Commentaires sur le nivelllement : Le témoignage semble correspondre avec la photo prise vers le pic de crue.



auteur photo : commune de Boissières