

Commune : **BOISSIERES** | **Pont sur une voie communale dans le bourg**

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202401233607 Date de mise à jour : 23/01/2024
 Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174

22 juin 2023 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401233904 Date de mise à jour : 23/01/2024
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



INITIAL

Commentaires sur le nivellement : D'après la laisse relevée, le niveau atteint se situe entre les crues de 2010 et 2008.



Commune : **BOISSIERES**

Pont sur une voie communale dans le bourg

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202401233607

Date de mise à jour : 23/01/2024

Auteur : Éric Valette



auteur photo : commune de Boissières

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174



10 juin 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401234340

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

23/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL

Commentaires sur le nivellement : D'après le témoignage, le niveau atteint est inférieur à celui des crues de 2023 et 2008.



auteur photo : Klaus Maronna



Commune : **BOISSIERES**

Pont sur une voie communale dans le bourg

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202401233607

Date de mise à jour : 23/01/2024

Auteur : Éric Valette



auteur photo : commune de Boissières

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174



10 juin 2008

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401234920

Date de mise à jour : 23/01/2024

Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL

Commentaires sur le nivellement : Le témoignage semble correspondre avec la photo prise vers le pic de crue.



auteur photo : commune de Boissières