Commune : **BOISSIERES**

Pont sur une voie communale dans le bourg

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202401233607 **Date de mise à jour :** 23/01/2024
Auteur : Éric Valette

auteur photo : commune de Boissières

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174

10 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401234920 **Date de mise à jour :** 23/01/2024
Auteur : Éric Valette

auteur photo : commune de Boissières

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL

Commentaires sur le nivellement : Le témoignage semble correspondre avec la photo prise vers le pic de crue.