



Commune : BOISSIERES

## Pont sur une voie communale dans le bourg

3

Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202401233607

Date de mise à jour : 23/01/2024

Auteur : Éric Valette



auteur photo : commune de Boissières

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.40053542 / Y: 44.54321740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572944.17 / Y: 6383969.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4005354 / Y: 44.5432174



10 Juin 2008

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202401234920

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

23/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

### INITIAL

Commentaires sur le nivelllement : Le témoignage semble correspondre avec la photo prise vers le pic de crue.



auteur photo : commune de Boissières