


| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
|  | Commune : ARGENTAN | Rivière : L' Orne |
| <h2>Souche angle nord ouest du parc de La Noë</h2> | | |

| | |
|---|--------------------------------|
| Commentaires : Souche située en bordure du bras droit de l'orne, à l'extérieure de la clôture du parc. Face aux vannes sur l'Orne. | 1 Repère(s) sur le site |
|---|--------------------------------|

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202401234500 **Date de mise à jour** : 29/01/2024
Auteur : RDI61



Vue depuis le Kiosque

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.02060418 / Y: 48.73982920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477924.46 / Y: 6853104.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0206042 / Y: 48.7398292
Code Hydro: I2--0200 **Rive de référence**: Droite

| | | |
|--|-----------------------|--|
|  | 4 janvier 2024 | Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation |
|--|-----------------------|--|

Commentaires : Dépôt végétal sur la souche, marqué à la peinture rose à mi hauteur de la souche

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401234909 **Date de mise à jour** : 29/01/2024
Auteur : RDI61

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère** : Mauvais
Pérennité : Aucune



Vue depuis le fond du parc de La Noë

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT61 - 27/07/2022
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDT 61