	Commune : ARGENTAN	Rivière : L' Ore
<h2 style="margin: 0;">Poteau de clôture en bois</h2>		

Commentaires : Poteau de clôture en bois séparant deux parcelles (BD0002 et BD0003), situé près d'un bosquet d'arbre vers le milieu de la clôture.	1	Repère(s) sur le site
---	---	-----------------------

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202401232902 **Date de mise à jour :** 23/01/2024
Auteur : RDI61



Vue du bosquet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.00917344 / Y: 48.73626830
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 478749.36 / Y: 6852677.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0091734 / Y: 48.7362683
Code Hydro: I21-0400 **Rive de référence:** Droite

	<h2 style="margin: 0;">4 janvier 2024</h2>	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Dépôt végétaux sur la bas du poteau. Trace au marqueur. 91.5 cm du haut du poteau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401233343 **Date de mise à jour :** 23/01/2024
Auteur : RDI61

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune



Trace au marqueur, 91.5 cm du haut du poteau

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT61 - 27/07/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDT 61