

Commune : **ARGENTAN**Rivière : **L' Ore****Poteau de clôture en bois****Commentaires** : Poteau de clôture en bois séparant deux parcelles (BD0002 et BD0003), situé près d'un bosquet d'arbre vers le milieu de la clôture.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202401232902**Date de mise à jour** : 23/01/2024**Auteur** : RDI61

Vue du bosquet

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -0.00917344 / Y: 48.73626830**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 478749.36 / Y: 6852677.04**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.0091734 / Y: 48.7362683**Code Hydro**: I21-0400**Rive de référence**: Droite**4 Janvier 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Dépôt végétaux sur la bas du poteau. Trace au marqueur. 91.5 cm du haut du poteau.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202401233343**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI61

23/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Aucune

Trace au marqueur, 91.5 cm du haut du poteau

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT61 - 27/07/2022**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DDT 61