

Commune : **CATUS** | Rivière : **Le Vert**

Façade Est de la maison sur la parcelle n°265

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202402064401 Date de mise à jour : 06/02/2024
 Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.33843596 / Y: 44.55614740
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 568042.14 / Y: 6385507.42
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.338436 / Y: 44.5561474
 Code Hydro: 08450500 Rive de référence: Droite

10 Juin 2010
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202402064515 Date de mise à jour : 06/02/2024
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



Commune : **CATUS** | Rivière : **Le Vert**

Façade Est de la maison sur la parcelle n°265

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202402064401 Date de mise à jour : 06/02/2024
 Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.33843596 / Y: 44.55614740
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 568042.14 / Y: 6385507.42
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.338436 / Y: 44.5561474
 Code Hydro: 08450500 Rive de référence: Droite

10 Janvier 1996
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202402064630 Date de mise à jour : 06/02/2024
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017