




Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

Atelier et bureau du local de contrôle technique au 50a avenue du 6 Juin

Commentaires : niveau repéré d'après témoignage et photos du propriétaire. Il y avait 10 cm d'eau et de boue dans la partie basse de l'atelier et le bureau du local de contrôle technique automobile Autosur.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202403071616**Date de mise à jour :** 07/03/2024**Auteur :** valerieUR

Vue d'ensemble depuis la cour de l'atelier

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.21740953 / Y: 49.14345990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496997.14 / Y: 6897319.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2174095 / Y: 49.1434599**Code Hydro:** I0--0200**Rive de référence:** Droite**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **51.38 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : niveau repéré d'après témoignage et photos du propriétaire. Il y avait 10 cm d'eau et de boue dans la partie basse de l'atelier et le bureau du local de contrôle technique automobile Autosur.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202403072315**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR LE CABINET DH&E - 13/01/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LEVÉ GPS - 13/01/2023****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Façade atelier**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 51.280 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 51.38 m

Vue d'ensemble dans la cour du centre de contrôle