




Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

Au niveau de la porte de garage, laisse de crue 10cm sous le linteau de celle-ci

Commentaires : 27 Rue du Cirieux : D'après les photos de Mme D'Hoker propriétaire, prises après l'événement ; la laisse de crue à l'extérieur est repérée au droit du garage avec un niveau visible à 10 cm sous le linteau béton . Le sous-sol était totalement inondé d'eau et de boue jusqu'à une hauteur dépassant 1m 80.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202403082350 **Date de mise à jour** : 08/03/2024**Auteur** : valerieUR

Vue depuis la cour avec encart dégâts dans le garage

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.21611483 / Y: 49.14129060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 496894.22 / Y: 6897081.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.2161148 / Y: 49.1412906**Code Hydro**: I0-0200 **Rive de référence**: Droite**25 juin 2019**Altitude calculée de l'eau : **48.78 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : 27 Rue du Cirieux : D'après les photos de Mme D'Hoker propriétaire, prises après l'événement ; la laisse de crue à l'extérieur est repérée au droit du garage avec un niveau visible à 10 cm sous le linteau béton . Le sous-sol était totalement inondé d'eau et de boue jusqu'à une hauteur dépassant 1m 80.

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202403082913**Date de mise à jour** :**Auteur** : valerieUR

22/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR DH&E EN APPUI DE SMBVT - 16/02/2023**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**LEVÉ GPS - 16/02/2023****Méthode** : GPS**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Linteau porte garage moins 10cm**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 47.800 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.980 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 48.78

Vue depuis la cour avec encart de photo des dégâts dans le garage