




Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

**Laisse de crue visible à droite de la porte d'entrée de la maison située 30 rue du Cirieux**

**Commentaires :** D'après témoignage de M. Berville locataire à l'époque, le niveau est monté jusqu'à 1 m 80 dans la cage d'escalier de l'habitation derrière la porte vitrée avec le remous. Au plus fort de la crue sa voiture a été transportée et elle s'est temporairement bloquée contre un arbre de la ripisylve du Cirieux avant d'être emportée (encart photo). La laisse de crue à l'extérieur visible sur la photo le lendemain atteste un niveau d'eau de 1 m 50 relevé à droite de la porte.

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202403080704 **Date de mise à jour :** 08/03/2024**Auteur :** valerieUR

Vue dans la cour avec encart prise de vue pendant inondation avec véhicule sinistré

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.21589194 / Y: 49.14124340**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 496877.78 / **Y:** 6897076.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2158919 / Y: 49.1412434**Code Hydro:** I0--0200 **Rive de référence:** Droite**25 juin 2019**Altitude calculée de l'eau : **48.81 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** D'après témoignage de M. Berville locataire à l'époque, le niveau est monté jusqu'à 1 m 80 dans la cage d'escalier de l'habitation derrière la porte vitrée avec le remous. Au plus fort de la crue sa voiture a été transportée et elle s'est temporairement bloquée contre un arbre de la ripisylve du Cirieux avant d'être emportée (encart photo). La laisse de crue à l'extérieur visible sur la photo le lendemain atteste un niveau d'eau de 1 m 50 relevé à droite de la porte.

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202403081244**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025

**MARQUE****Texte :** Porte d'entrée côté droit**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Vue d'ensemble de la cour avec encart véhicule sinistré pendant la crue

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR LE CABINET DH&E CONJOINTEMENT AVEC SMBVT - 16/02/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LEVÉ GPS - 16/02/2023****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.310 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 48.81