

Commune : **LISIEUX**Rivière : **La Touques**

Laisse de crue visible à droite de la porte d'entrée de la maison située 30 rue du Cirieux

Commentaires : D'après témoignage de M. Berville locataire à l'époque, le niveau est monté jusqu'à 1 m 80 dans la cage d'escalier de l'habitation derrière la porte vitrée avec le remous. Au plus fort de la crue sa voiture a été transportée et elle s'est temporairement bloquée contre un arbre de la ripisylve du Cirieux avant d'être emportée (encart photo). La laisse de crue à l'extérieur visible sur la photo le lendemain atteste un niveau d'eau de 1 m 50 relevé à droite de la porte.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202403080704**Date de mise à jour :** 08/03/2024**Auteur :** valerieUR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21589194 / Y: 49.14124340**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496877.78 / Y: 6897076.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2158919 / Y: 49.1412434**Code Hydro:** IO--0200**Rive de référence:** Droite

Vue dans la cour avec encart prise de vue pendant inondation avec véhicule sinistré

**25 juin 2019**Altitude calculée de l'eau : **48.81 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : D'après témoignage de M. Berville locataire à l'époque, le niveau est monté jusqu'à 1 m 80 dans la cage d'escalier de l'habitation derrière la porte vitrée avec le remous. Au plus fort de la crue sa voiture a été transportée et elle s'est temporairement bloquée contre un arbre de la ripisylve du Cirieux avant d'être emportée (encart photo). La laisse de crue à l'extérieur visible sur la photo le lendemain atteste un niveau d'eau de 1 m 50 relevé à droite de la porte.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202403081244**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025


MARQUE

Texte : Porte d'entrée côté droit**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR LE CABINET DH&E CONJOINTEMENT AVEC SMBVT - 16/02/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

LEVÉ GPS - 16/02/2023

Méthode : GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.310 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 48.81 m

Vue d'ensemble de la cour avec encart véhicule sinistré pendant la crue