

Commune : **LISIEUX**Rivière : **La Touques****Mur à droite de la porte d'entrée de la maison située 4 rue du Pressoir**

Commentaires : Le niveau repéré est sur le mur à droite de la porte d'entrée est à 1,06 mètres du sol. Il y avait près d'un mètre d'eau dans l'habitation et les occupants M. et Mme Lacour ont été évacués en urgence au milieu de la nuit par les pompiers car la situation était délicate. Le pont situé à proximité partiellement obstrué était en charge, avec des remous importants ; ce qui a favorisé une surcote localisée de la ligne d'eau.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202403083237 **Date de mise à jour :** 08/03/2024**Auteur :** valerieUR**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.21477679 / Y: 49.14108160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496795.82 / Y: 6897061.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2147768 / Y: 49.1410816**Code Hydro:** I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

Vue d'ensemble devant la porte d'entrée

**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **49.89 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Le niveau repéré est sur le mur à droite de la porte d'entrée est à 1,06 mètres du sol. Il y avait près d'un mètre d'eau dans l'habitation et les occupants M. et Mme Lacour ont été évacués en urgence au milieu de la nuit par les pompiers car la situation était délicate. Le pont situé à proximité partiellement obstrué était en charge, avec des remous importants ; ce qui a favorisé une surcote localisée de la ligne d'eau.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202403084020**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025



Vue d'ensemble devant la porte d'entrée

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR LE CABINET DH&E - 13/01/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LEVÉ GPS - 13/01/2023****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Marque sur mur de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 48.850 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.040 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 49.89 m