Commune : **LISIEUX** | Rivière : **La Touques**

Façade arrière de la maison, à droite de la porte de service

Commentaires : 6 Rue de Campagne : Niveau de crue associé aux traces humidité visibles sur l'arrière de la maison sur le mur à droite de la rembarde de l'escalier . D'après le fils du locataire il y avait 65 centimètres d'eau dans l'habitation.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202403133115 **Date de mise à jour :** 13/03/2024
Auteur : valerieUR

Vue d'ensemble de la terrasse et façade

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21457580 / Y: 49.14096370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496780.7 / Y: 6897048.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2145758 / Y: 49.1409637
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

25 juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **49.69 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 6 Rue de Campagne : Niveau de crue associé aux traces humidité visibles sur l'arrière de la maison sur le mur à droite de la rembarde de l'escalier . D'après le fils du locataire il y avait 65 centimètres d'eau dans l'habitation.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202403133545 **Date de mise à jour :** 22/05/2025
Auteur : valerieUR

Vue globale terrasse et façade de l'habitation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX EFFECTUÉE PAR LE CABINET DH&E - 13/01/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

LEVÉ GPS - 13/01/2023

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Marque sur façade
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 48.490 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 49.69