



Commune : SAINT-DESIR

Rivière : La Touques


## Façade nord de la maison sise 356 route de Caen

**Commentaires :** Niveau de crue d'après photo post-crue chez Mme Letourneur sur le mur en redan à l'arrière de la maison (façade nord). Cours d'eau concerné, Le Bourguignolles

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202403141213    **Date de mise à jour :** 14/03/2024**Auteur :** valerieUR

Façade arrière avec laisse visible

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.20952064 / Y: 49.13919810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496405.1 / Y: 6896865.75**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2095206 / Y: 49.1391981**Code Hydro:** I0--0200**Rive de référence:** Gauche**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.9 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Niveau de crue d'après photo post-crue chez Mme Letourneur sur le mur en redan à l'arrière de la maison (façade nord). Cours d'eau concerné, Le Bourguignolles

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202403141935**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025



Vue globale de la façade nord

### MARQUE

**Texte :** façade nord**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR LE CABINET DH&E - 13/01/2023

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### LEVÉ GPS - 16/01/2023

**Méthode :** GPS**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse sur façade nord**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.340 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.560 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.9 m