



Commune : MERIGNY

Rivière : L' Anglin

Bâtiment en contrebas de la route

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** 24VCA_PAQ_S_47**Date de mise à jour :** 21/05/2024**Auteur :** SPC VCA

Vue du site - Auteur : SMABCAC

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92347000 / Y: 46.63031000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 541150.32 / Y: 6616560.64**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.92347 / Y: 46.63031**Code Hydro:** L5--0190**Rive de référence:** Non renseigné**30 Mars 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : 24VCA_PAQ_R_47_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCA

21/05/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

Vue de la laisse - Auteur : SMABCAC

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique