

Commune : **MÉRIGNY** | Rivière : **L' Anglin**

Bâtiment en contrebas de la route

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : 24VCA_PAO_S_47 Date de mise à jour : 21/05/2024
 Auteur : SPC VCA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92347000 / Y: 46.63031000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 541150.32 / Y: 6616560.64
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.92347 / Y: 46.63031
 Code Hydro: L5--0190 Rive de référence: Non renseigné

30 mars 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : 24VCA_PAO_R_47_1 Date de mise à jour : 21/05/2024
 Auteur : SPC VCA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : SPC Vienne - Charente - Atlantique