

Commune : **MÉRIGNY** | Rivière : **L' Anglin**

**Maison à l'aval rive gauche du pont**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique  
 Code : 24VCA\_PAO\_S\_48 Date de mise à jour : 21/05/2024  
 Auteur : SPC VCA



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.92364000 / Y: 46.63017000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 541162.91 / Y: 6616544.75  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.92364 / Y: 46.63017  
 Code Hydro: L5--0190 Rive de référence: Non renseigné

**30 mars 2024**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : photo supposée prise au max de la crue

**GÉNÉRAL**

Code : 24VCA\_PAO\_R\_48\_1 Date de mise à jour : 21/05/2024  
 Auteur : SPC VCA



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SPC Vienne - Charente - Atlantique