

Commune : **MÉRIGNY** | Rivière : **L' Anglin**

**Maison en face du pont rive gauche**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique  
 Code : 24VCA\_PAO\_S\_49      Date de mise à jour : 21/05/2024  
 Auteur : SPC VCA



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.92370000 / Y: 46.63007000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 541167.21 / Y: 6616533.53  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9237 / Y: 46.63007  
 Code Hydro: L5--0190      Rive de référence: Non renseigné

**30 mars 2024**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

Code : 24VCA\_PAO\_R\_49\_1      Date de mise à jour : 21/05/2024  
 Auteur : SPC VCA

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SPC Vienne - Charente - Atlantique