




Commune : MERIGNY

Rivière : L' Anglin

## Maison en face du pont rive gauche

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** 24VCA\_PAQ\_S\_49**Date de mise à jour :** 21/05/2024**Auteur :** SPC VCA

Vue du site - Auteur : SMABCAC

### GÉOLOCALISATION


**Coordonnées WGS84 :** X: 0.92370000 / Y: 46.63007000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 541167.21 / Y: 6616533.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.9237 / Y: 46.63007**Code Hydro:** L5--0190**Rive de référence:** Non renseigné**30 Mars 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** 24VCA\_PAQ\_R\_49\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCA

21/05/2024

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique

Vue de la laisse - Auteur : SMABCAC