Commune : **MERIGNY** | Rivière : **L' Anglin**

Bâtiment en contrebas de la route

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : 24VCA_PAQ_S_47 **Date de mise à jour :** 21/05/2024
Auteur : SPC VCA


Vue du site – Auteur : SMABCAC

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92347000 / Y: 46.63031000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 541150.32 / Y: 6616560.64
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.92347 / Y: 46.63031
Code Hydro: L5--0190 **Rive de référence:** Non renseigné

30 Mars 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : 24VCA_PAQ_R_47_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2024
Auteur : SPC VCA

Vue de la laisse – Auteur : SMABCAC

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vienne – Charente – Atlantique