




Commune : MERIGNY

Rivière : L' Anglin

Maison à l'aval rive gauche du pont

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** 24VCA_PAQ_S_48**Date de mise à jour :** 21/05/2024**Auteur :** SPC VCA

Vue du site - Auteur : SMABCAC

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.92364000 / Y: 46.63017000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 541162.91 / Y: 6616544.75**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.92364 / Y: 46.63017**Code Hydro:** L5--0190**Rive de référence:** Non renseigné**30 Mars 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** photo supposée prise au max de la crue**GÉNÉRAL****Code :** 24VCA_PAQ_R_48_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCA

21/05/2024



Vue de la laisse - Auteur : SMABCAC

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique