


Commune : **MÉRIGNY** | Rivière : **L' Anglin**

Maison en face du pont rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : 24VCA_PAO_S_49 Date de mise à jour : 21/05/2024
 Auteur : SPC VCA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92370000 / Y: 46.63007000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 541167.21 / Y: 6616533.53
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9237 / Y: 46.63007
 Code Hydro: L5--0190 Rive de référence: Non renseigné

30 Mars 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : 24VCA_PAO_R_49_1 Date de mise à jour : 21/05/2024
 Auteur : SPC VCA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : SPC Vienne - Charente - Atlantique