


Commune : **AUXEY-DURESSES**Rivière : **Le ruisseau de Meursault****Hameau de Melin. Château 2 rue d'Amont (rte d'Orches), au pied de la fenêtre****Commentaires** : Laisse de crue n°8, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : 24AUXMEUR_S_6**Date de mise à jour** : 17/06/2024**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 4.70949100 / Y: 46.98077100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 829934.32 / Y: 6654801.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.709491 / Y: 46.980771**Code Hydro**: U3020500**Rive de référence**: Gauche**Juillet 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **296.73 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : 63 cm d'eau dans la rue**GÉNÉRAL****Code** : 24AUXMEUR_R_6_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

17/06/2024



Vue rapprochée du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : SILENE**NIVELLEMENT INITIAL ISSU DU PPRI.****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : SILENE**Commentaires sur le nivellement** : 63 cm d'eau dans la rue.

Précision 10 à 20cm environ.

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 296.730 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 296.73